

## Popis události:

Pracovníci zhotovitele při opravě dálnice nakládali hydraulickou rukou betonová svodidla na nákladní auto. Dva pracovníci uvazovali svodidlo na hák ruky na vozovce, dva pracovníci odvazovali vázací prostředky po usazení svodidla na autě. Po dokončení nakládky začal jeřábník zatahovat hydraulickou ruku. Přitom došlo k zachycení vázacího prostředku o svodidlo, to se převrátilo a srazilo pracovníka z korby auta na zem. Pracovník zemřel na následky vícenásobných zranění.

## Zjištění:

Po naložení posledního kusu betonového svodidla na auto pracovníci nechali vázací popruh na háku hydraulické ruky – popruh zůstal ležet volně za betonovým svodidlem. Následně začal jeřábník zatahovat hydraulickou ruku, aniž by vyčkal, až pracovníci opustí prostor u betonového svodidla. Při zatahování hydraulické ruky došlo k zachycení oka popruhu o spojovací tyč betonového svodidla. To se převrátilo, srazilo pracovníka z návěsu na zem, spadlo na něj a způsobilo mu smrtelné zranění.

Hlavní příčinou pracovního úrazu bylo pochybení jeřábníka. Nezajistil bezpečný prostor pro vázací prostředky a zasouval hydraulickou ruku, aniž se přesvědčil, že vázací prostředky ponechané na háku jsou v bezpečné vzdálenosti od svodidla, a aniž vyčkal, až pracovníci opustí prostor u svodidla.

## Doporučení:

- Při práci se zdvihací technikou je nutné dodržet požadavky nařízení vlády 591/2006 Sb.
- Po skončení práce mají být vázací prostředky uloženy na bezpečném místě.
- Je nutné se přesvědčit, zda při další práci se zdvihací technikou nemůže vázací prostředek zachytit o nahromaděný naložený nebo složený materiál.
- Před další prací se zdvihací technikou je nutné vyčkat, až pracovníci opustí nebezpečný prostor.
- Pracovníci zúčastnění při práci se zdvihací technikou musí být poučeni o rizicích plynoucích z prováděné práce a musí mít školení BOZP.
- Nezúčastněné osoby se nesmí pohybovat v ohroženém prostoru.



ilustrační foto